

Brandursache zum Schuhhaus Woick geklärt

Die Branduntersuchung zum Schuhhaus Woick ist abgeschlossen. Als Brandursache wurde ein Schmelbrand in der Zimmerdecke ermittelt, der infolge eines defekten Schornsteines in Zusammenhang mit der Einlassung eines Deckenbalkens in die Schornsteinwand erfolgte.